

Załącznik Nr 2
do protokołu kontroli
Nr 07/0665/KU

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W GDAŃSKU**

**80-362 GDAŃSK, ul. Chłopska 3
tel. 553-91-75 fax 553-38-98**

07/0665/KU

(numer sprawy - sygnatura akt)

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 198 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) oraz upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z dnia 14.09.2007 r. Nr 07/0665/KU do przeprowadzenia postępowania kontrolnego w **Gminie Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7**, inspektor kontroli skarbowej Joanna Smolińska, nr leg. służb. 00380 w dniu 28.09.2007 r. z udziałem:

- Wojciecha Bieleckiego – informatyka, nr leg. służb. 01127,
- Ryszarda Grychtoła – naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi,
- Jolanty Orzołek – inspektor w Referacie Integracji Europejskiej i Promocji w Urzędzie Miasta Rumi

dokonała oględzin przedmiotu Projektu Z/2.22/I/1.1.1/223/04 „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przebieg i wynik oględzin

Oględziny rozpoczęto o godzinie 9:30 od granicy Rumi z Gdynią (początek realizacji inwestycji w ramach badanego Projektu), a zakończono w jego odcinku końcowym - w okolicach ronda na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Gdańską.

Na miejscu zrealizowanej inwestycji stwierdzono wykonanie:

- nawierzchni jezdni, parkingów zatok postojowych, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych na całej długości zmodernizowanej ulicy. Chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi i zatoki postojowe wyłożone zostały kostką betonową,
- dwóch rond – na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Pomorską i na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Gdańską,
- modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Stoczniowców,
- przebudowy oświetlenia ulicznego,
- oznakowania pionowego i poziomego na całej długości,
- przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- przebudowy sieci gazowej,

Podczas oględzin stwierdzono, że Beneficjent umieścił dwie tablice pamiątkowe, informujące o współfinansowaniu inwestycji z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwsza tablica została ustawiona przy rondzie - na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Pomorską. Druga tablica znajduje się przy kolejnym rondzie - na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Gdańską.

za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007.

mgr Joanna Smolińska

Oględziny zakończono o godzinie 10.10.

Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynności - brak

W treści protokołu dokonano następujących poprawek i uzupełnień: - brak

Protokół niniejszy odczytano.

Na tym protokół zakończono dnia 28.09.2007 r. o godz. 12.50.

Protokół sporządzony został w jednym egzemplarzu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik Nr 1 – dokumentacja fotograficzna sporządzona na miejscu oględzin - 6 kart.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inżynierii Miejskiej

28.09.2007

Inż. Ryszard Grychtol

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

mgr Joanna Smolińska
(inspektor kontroli skarbowej)

28.09.2007 *Włodzisław Onolek*

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

28.09.2007 *Włodzisław Onolek*

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007

mgr Joanna Smolińska

GRK

GRK

Załącznik nr 1 do protokołu oględzin

Zdjęcie nr 1



Fragment ul. Dąbrowskiego w kierunku granicy z Gdynią
- początek realizacji projektu na wysokości ciepłociągu przewieszonego nad jezdnią

Zdjęcie nr 2



Rondo na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Pomorską (rondo I)

za zgodność z oryginałem
INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007.

Joanna Smolińska
mgr Joanna Smolińska

ark

Biekuć
Paw

Zdjęcie nr 3



Tablica pamiątkowa ustawiona przy rondzie na skrzyżowaniu
ul. Dąbrowskiego z ul. Pomorską

Zdjęcie nr 4



Tablica oznakowania przebiegu sieci wodociągowej w obrębie ronda I,
przełożenie której było także w zakresie przedmiotowej inwestycji

za zgodności z oryginałem INSPEKTORATU MIASTOWEGO

02.10.2007.

mgr Joanna Smolińska

ark

Biedlin
Puf

Zdjęcie nr 5



Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem – widok od strony ronda I w kierunku ronda II

Zdjęcie nr 6



Widok na ul. Dąbrowskiego od strony ronda I wraz z widocznym oświetleniem ulicznym i oznakowaniem poziomym

za zgodności z oryginałem
INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007.

mgr Joanna Smolińska

ark

Bidelen
Puy

Zdjęcie nr 7



Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego z ul. Stoczniewców z widoczną sygnalizacją świetlną oraz oznakowaniem pionowym i poziomym – widok w kierunku ronda I

Zdjęcie nr 8



Zatoka postojowa na ul. Dąbrowskiego – widok od strony skrzyżowania z ul. Stoczniewców, w kierunku ronda II

za zgodności z oryginałem

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007.

mgr Joanna Smolińska

GK

Bielak Puf

Zdjęcie nr 9



Parking u zbiegu ul. Dąbrowskiego i ul. Gdańskiej

Zdjęcie nr 10



Rondo na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Gdańską (rondo II) z widocznym oznakowaniem pionowym i oświetleniem ulicznym

za zgodności z oryginałem
INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007.

mgr Joanna Smolińska

GRK

Białe

Pry

Zdjęcie nr 11



Fragment ul. Gdańskiej bezpośrednio przylegający do ronda II (kierunek północny), stanowiący element realizowanej modernizacji ul. Dąbrowskiego, z widocznymi parkingami, oświetleniem drogowym, zatoką autobusową, ścieżką rowerową wraz z chodnikiem

Zdjęcie nr 12



Tablica pamiątkowa ustawiona przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Gdańską

za zgodności z oryginałem
INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

02.10.2007.

mgr Joanna Smolińska

GKX

Am
P